


H26通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|---------|------------|---------------------------------|------------------------|--------|---------|
| 1 | 県道都城北郷線 | 納骨堂南東側交差点 | スピード超過の車輛が多いため、押しボタン式信号を設置して欲しい | 他の要望箇所も含めて検討する | 信号機設置 | 都城警察署 |
| 2 | 県道都城北郷線 | 御崎神社付近の県道 | 歩道を設置して欲しい | 歩道設置 | 歩道設置 | 都城土木事務所 |
| 3 | 県道三股高城線 | 唐杉から田上への県道 | 除草と、外側線を設置して欲しい | 除草はクリーンロードの活用 外側線設置 | 外側線設置 | 都城土木事務所 |
| 4 | 県道三股高城線 | 学校西側の交差点 | 交通量が多いが対策が不十分 | ハード事業対策済み 指導の徹底 | 通学路見直し | 教育委員会 |

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

【梶山小学校】

