

H26通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)



・歩道がなく、児童が危険



<対策メニュー>
・歩道整備

① ②
文 長田小学校

・道路と児童館に段差があり危険



<対策メニュー>
・転落防護柵設置

..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【長田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道都城北郷線	みどり橋から東の 県道	歩道がなく、児童が危険	歩道設置	歩道整備	都城土木事務所 教育委員会
2	町道仮屋5号線	長田児童館北側	道路と児童館に段差があり 危険	転落防護柵設置	防護柵設置	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課