

H26通学路合同点検 要対策箇所(三股中学校)



・幅員が狭く、生徒の送迎車で混雑し、信号もなく児童が危険



＜対策メニュー＞
 ・交差点が変則なため信号機は設置できない。
 ・指導等で対処する

三股小学校



三股中学校



・交通量が多く信号機が無いので児童が危



＜対策メニュー＞
 ・他の要望箇所も含めて検討する

・横断歩道を設置して欲しい



＜対策メニュー＞
 ・100m以内の別の横断歩道を利用するよう指導

【三股中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道都城北郷線	スリーモーターサイクル北西側交差点	交通量が多く信号機が無いので児童が危険	他の要望箇所も含めて検討する	信号機設置	都城警察署
2	町道山王原・上米線	役場北東側交差点	幅員が狭く、生徒の送迎車で混雑し、信号もなく児童が危険	交差点が変則なため、信号機は設置できない。指導等で対処する	指導充実	教育委員会
3	県道三股駅停車場線	武道館北側	横断歩道を設置して欲しい	100m以内の別の横断歩道を利用するように指導	指導充実	教育委員会

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課



学校区域図