

平成27年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【長田小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道天木野3号線	轟木集落館東側付近路肩	水路が深く転落の恐れ	通学路の見直しを予定	看板の設置を予定	-	通学路見直し	教育委員会	
2	県道都城北郷線	県道から児童館への曲がり角付近路肩	ガードレールの隙間が広く転落の恐れ	危険杭の設置	-	-	危険杭の設置	都城土木事務所	○
3	県道都城北郷線	長田小学校正門北側付近路面	路面が凹み雨水を跳ねる 空き家から庭木の枝がはみ出し、見通しが悪い	路面の補修を予定 地権者へ伐採の依頼を予定	-	-	路面の補修 地権者へ伐採依頼	都城土木事務所	○

【勝岡小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道高才・餅原・市場線	南原団地南側付近交差点	側道から進入する車輛に巻き込まれる恐れ	カーブミラーの設置を予定	-	-	カーブミラーの設置	三股町	

【三股西小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道財部庄内安久線	小牧書店東側付近交差点	植木方面から三股方面への右折車に児童が巻き込まれる恐れ	右折信号の設置を予定	-	-	右折信号の設置	都城警察署	○

【宮村小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道都城東環状線	一町田公園東側付近路面	車道の凹みに雨水がたまり、児童に跳ねる	路面の補修を予定	-	-	路面の補修	都城土木事務所	

平成27年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道山王原33号線	デライト宮崎東側付近路肩	外側線が消えかけている	外側線の引き直し	-	-	外側線設置	三股町	○

【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道島津紅茶園・切寄線	梶山小学校北門付近路肩	横断歩道と外側線が消えかけている	横断歩道と外側線の引き直し	-	-	横断歩道と外側線の設置	都城警察署 三股町	○
2	県道三股高城線	唐杉集落中央付近路肩	外側線が消えかけている	外側線の引き直しを予定	-	-	外側線設置	都城土木事務所	○
3	県道都城北郷線	梶山納骨堂東側付近交差点	横断歩道が消えかけている	路面の補修と横断歩道の引き直しを予定	-	-	路面の補修と外側線設置	都城土木事務所 都城警察署	○

【三股中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道五本松2号線	中石レンタカー前交差点	停止線が無い、町体育館北側の道路から交差点に児童が飛び出す	停止線の設置が道交法上できないため、看板の設置を予定	-	-	看板の設置	教育委員会	
2	町道勝岡・蓼池線	コイン精米機付近の交差点	勝岡方面から餅原方面への右折車に児童が巻き込まれる恐れ	車輻への注意を呼びかける看板の設置を予定	-	-	看板の設置	教育委員会	