

H27通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)


学校区域図



・側道から進入する
車輦に巻き込まれる
恐れ



<対策メニュー>
・カーブミラーの設置



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

【勝岡小学校】

| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|-----------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 町道 高才・餅原・市場線 | 南原団地南側付近交差点 | 側道から進入する車輛に巻き込まれる恐れ | カーブミラーの設置 | カーブミラーの設置 | 三股町 |

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課