


H27通学路合同点検 要対策箇所(三股中学校)



【三股中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 五本松 2号線	中石レンタカー前 交差点	停止線が無い ため、町体育 館北側の道路 から交差点に 児童が飛び出 す	停止線の設置 が道交法上不 可能のため 看板を設置	看板の 設置	教育 委員会
2	町道 勝岡・ 蓼池線	コイン精米機付 近の交差点	勝岡方面から 餅原方面への 右折車に児童 が巻き込まれ る恐れ	車輦への注意 を呼びかける 看板を設置	看板の 設置	教育 委員会

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

