


# H27通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



# 【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 山王原 33号線	デライト宮崎東側 付近路肩	外側線が消えかけている	外側線の引き直し	外側線の引き直し	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課



地図データ ©2012 ZENRIN - [利用規約](#)