

# 平成28年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

## 【長田小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道仮屋5号線	仮屋橋	柵が破損し、転落の恐れ	転落防護柵の設置	トラロープの設置	-	転落防護柵の設置	三股町	
2	県道都城北郷線	童の里住宅出口付近	標識や横断歩道の設置をしてほしい	横断歩道の設置	見守りの実施	-	横断歩道の設置	都城警察署	

## 【勝岡小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道蓼池南4号線	高橋車輛車検センター付近	区画線が消えている	区画線の設置	-	-	区画線の設置	三股町	
2	町道勝岡・蓼池線	蓼池南六差路	変則六差路のため、歩道部がわかりにくい	危険表示ポールを設置	-	-	危険表示ポールを設置	三股町	○
3	町道蓼池南・三原3号線	三原壺園前	歩道へ渡るための横断歩道がない	横断歩道の設置	-	-	横断歩道の設置	三股町	○

## 【三股西小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道今市39号線	学校周辺	不法駐車が多く通学に支障をきたしている	クリーンベルトの設置	-	-	クリーンベルトの設置	三股町	○
2	県道都城東環状線	ガード北側5差路(下新)	横断歩道の線が消えている	横断歩道の設置	-	-	横断歩道の設置	都城警察署	○

# 平成28年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

## 【宮村小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済

## 【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道役場前通り線	役場から中学校まで	歩道が狭い	歩道の改良	-	-	歩道の改良	三股町	

## 【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道梶山・中野線	梶山橋付近から中野へ向かう道路	ほとんど外側線が消えている	外側線の引き直し	-	-	外側線の引き直し	三股町	

## 【三股中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道山王原・早水線	荒武金物付近路上	駅裏から陸橋下に出る道が危険	誘導線の設置	-	-	誘導線の設置	三股町	○