

# H28通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)

## 学校区域図



・白線が消えている



<対策メニュー>  
・区画線の設置

・変則六差路のため歩道部がわかりにくい




<対策メニュー>  
・ポール設置

・横断歩道を設置してほしい



<対策メニュー>  
・横断歩道の設置



- ..... : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

## 【勝岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道蓼池南4号線	高橋車輛車検センター付近	区画線が消えている	区画線の設置	区画線の設置	三股町
2	町道勝岡・蓼池線	蓼池南六差路	変則六差路のため、歩道部がわかりにくい	危険表示ポールの設置	危険表示ポールの設置	三股町
3	町道蓼池南・三原3号線	三原霊園前	歩道へ渡るための横断歩道がない	横断歩道の設置	横断歩道の設置	都城警察署

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課