

H28通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)



【長田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道仮屋5号線	仮屋橋	柵が破損し、転落の恐れ	転落防護柵の設置	転落防護柵の設置	三股町
2	県道都城北郷線	童の里住宅出口付近	標識や横断歩道の設置をしてほしい	横断歩道の設置	横断歩道の設置	都城警察署

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課