


# H28通学路合同点検 要対策箇所(三股中学校)



# 【三股中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 山王原・早水線	荒武金物付近路上	駅裏から陸橋下に出る道が危険	誘導線の設置	誘導線の設置	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

