

平成29年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道河辺田通り線	2地区交流プラザ付近	歩道、区画線がない	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	
2	町道中米17号線	中米納骨堂付近	側溝蓋がない	側溝が深くないため、外側線の設置で対応する	-	-	側溝が深くないため、外側線の設置で対応する	三股町	
3	町道東原11号線	東原児童館付近	通学時間帯の車両が多く危険	通学であることの看板設置	-	-	看板設置	三股町	
4	町道上米・植木線	給食センター付近	区画線が劣化している	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	

【勝岡小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	車両の通行量が多く、信号機の設置を希望	信号機の設置	-	-	信号機の設置	都城警察署	
2	町道勝岡・蓼池線	こばと保育園付近	車両の通行量が多く、横断歩道の設置を希望	対策不可(近隣の横断歩道を利用する)	-	-	対策不可(近隣の横断歩道を利用する)	学校	○
3	町道蓼池南8号線	隅倉流通センター北東交差点	歩道へ渡るための横断歩道がない	見通しが悪い、カーブミラーの設置を希望	自治公民館を經由して設置を要望する	-	カーブミラーの設置	三股町	
4	町道前目3号線	前目公園付近	見通しが悪い、一旦停止の設置を希望	横断歩道の設置	道交法上の一旦停止は設置不可、よって誘導線により対処	-	停止誘導線の設置	三股町	
5	町道三原2号線	モーターサービスGROW付近	側溝蓋の設置を希望	側溝蓋の設置	-	-	側溝蓋の設置	三股町	

平成29年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道梶山・中野線	都城・北郷線から梶山橋に向かう道路	ほとんど外側線が消えている	外側線の設置(南西方向の片方のみ)	-	-	外側線の引き直し	三股町	○

【宮村小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道高畑3号線	旧中原自転車店東側	側溝蓋が無く危険	側溝蓋の設置(産業振興課)	-	-	側溝蓋の設置	三股町	
2	町道並木線	御年神社南西側	道路と用水路に高低差があり危険	防護柵の設置	-	-	防護柵の設置	三股町	

【三股西小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道下新・東原1号線	中央保育所付近(他にも多数)	横断歩道が消えている	横断歩道の設置	-	-	横断歩道の設置	都城警察署	
2	町道今市14号線	ダイレックスあたり	外側線が消えている	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	
3	町道今市47号線	全般	側溝のふたがない部分がある	側溝蓋の設置	-	-	側溝蓋の設置	三股町	

【三股中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城・北郷線	たけした子ども医院南側	一旦停止違反の車両による接触事故あり	停止線の設置 看板の設置	-	-	停止線の設置 看板の設置	都城警察署 三股町	
2	町道東原21号線	渡辺商店西側	一旦停止違反の車両による接触事故あり	交差点の改良	-	-	交差点の改良	三股町	○