


H29通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 河辺田 通り線	2地区交流プラザ 付近	歩道、区画線がない	外側線の設置	外側線 の設置	都市整 備課
2	町道 中米17 号線	中米納骨堂付近	側溝蓋がない	側溝が深くないた め、外側線の設置 で対応する	外側線 の設置	都市整 備課
3	町道 東原11 号線	東原児童館付近	通学時間帯の車両が多く危 険	通学であることの 看板設置	看板設 置	教育課
4	町道 上米・植 木線	給食センター付近	区画線が劣化している	外側線の設置	外側線 の設置	都市整 備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

