

H29通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)

学校区域図



・見通しが悪いため、一旦停止を希望



<対策メニュー>
・停止誘導線の設置

・見通しが悪いため、カーブミラーを希望



<対策メニュー>
・自治公民館を經由して設置要望

・通行量が多いため、横断歩道を希望



<対策メニュー>
・対策不可(近隣の横断歩道を利用)

・通行量が多いため、信号機を希望




<対策メニュー>
・信号機の設置

・側溝蓋の設置を希望



<対策メニュー>
・側溝蓋設置



..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【勝岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	車両の通行量が多く、信号機の設置を希望	信号機の設置	信号機の設置	都城警察署
2	町道 勝岡・蓼池線	こばと保育園付近	車両の通行量が多く、横断歩道の設置を希望	対策不可(近隣の横断歩道を利用する)	近隣の横断歩道を利用	学校
3	町道 蓼池南8号線	隅倉流通センター北東交差点	見通しが悪いため、カーブミラーの設置を希望	自治公民館を經由して設置を要望する	カーブミラーの設置	総務課
4	町道 前目3号線	前目公園付近	見通しが悪いため、一旦停止の設置を希望	道交法上の一旦停止は設置不可、よって誘導線により対処	停止誘導線の設置	都市整備課
5	町道 三原2号線	モーターサービスGROW付近	側溝蓋の設置を希望	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	都市整備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課