

H29通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)

学校区域図



利用規約

・道路と用水路に高低差があり危険



<対策メニュー>
・防護柵の設置

・側溝蓋がない



<対策メニュー>
・側溝蓋の設置



..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【宮村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 高畑3号 線	旧中原自転車店 東側	側溝蓋が無く危険	側溝蓋の設置(産 業振興課)	側溝蓋 の設置	都市整 備課経 由
2	町道 並木線	御年神社南西側	道路と用水路に高低差があ り危険	防護柵の設置	防護柵 の設置	都市整 備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課