

# H29通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)

・外側線が消えている



<対策メニュー>  
・外側線の設置

・側溝蓋がない




<対策メニュー>  
・側溝蓋の設置

・横断歩道が消えている



<対策メニュー>  
・横断歩道の設置



..... : 通学路 (学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

# 【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	町道 下新・東原1号線	中央保育所付近 (他にも多数)	横断歩道が消えている	横断歩道の設置	横断歩道の設置	都城警察署
2	町道 今市14号線	ダイレックスあたり	外側線が消えている	外側線の設置	外側線の設置	都市整備課
3	町道 今市47号線	全般	側溝のふたがない部分がある	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	都市整備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

